

## Produktdatablad

# Herregård Supermax



Herregård Supermax är en högteknologisk färg med låg smutsupptagning och självrengörande egenskaper. Innehåller ett filmkonserveringsmedel som förhindrar tillväxt av mögelsvamp och alger. Högkvalitativa bindemedel och UV-skydd ger en hållbar och glansstabil färg med bra skydd mot väder och vind i ett hårt nordiskt klimat. Herregård Supermax har goda torkegenskaper som ger möjlighet till 2 strykningar på en dag. Kan användas utvändigt på nytt, gammalt, laserat, målat eller tryckimpregnerat trä. Herregård Supermax kan även användas som täckfärg på grundad metall och plast som används på byggnader.

Reviderat


20.12.2023

Symboler



### Tekniska data

Typ:	Vattenburen akrylförstärkt oljefärg
Kulör:	Bas vit, A, B, C, ocker, gul, klarröd och oxidröd
Glans:	Halvblank 30–40
Densitet:	Ca. 1,25 kg/l (vit)
Appliceringsmetod:	Pensel, rulle eller spruta. Sprutmålning bör utföras av proffs.
Förtunning / rengöringsmedel:	Vatten, verktyg tvättas med tvål och vatten
Filmtjocklek, våt:	90–130 mikrometer
Filmtjocklek, torr:	40–55 mikrometer
Rekommenderad förbrukning:	
Ohyvlat trä:	ca. 6–8 m <sup>2</sup> /liter
Hyvlat trä:	ca. 8–12 m <sup>2</sup> /liter
Information högtrycksspruta Färg:	
Munstycke:	0,46 mm / 0,018"
Sprutvinkel:	65°-80°
Färgtryck:	MPa 15–18 / 150 - 180 kg/cm <sup>2</sup>
Torkning (23 °C, 50 % R.F.):	Beror på temperatur, luftfuktighet, vind och filmtjocklek. Måla inte om det finns risk för dagg eller regn innan färgfilmen är torr.
Dammtorr:	2 timmar
Minimum övermålnings intervall:	4 timmar
Minimum appliceringstemperatur:	+5 °C. Temperaturen i luften och underlaget måste vara över +5 °C. Låga temperaturer ger längre torktid.

<b>Förbehandling</b>	Underlaget måste vara rent och torrt. Nytt, grundat, bart och tryckimpregnerat trä, applicera 1 strykning Gjøco Oljegrunning klar. Nytt trä som stått obehandlat i mer än 4 veckor rengörs och stålborstas innan behandling med Gjøco Oljegrunning. Ändträ och skärytor ska vara ordentligt mättade med Gjøco Oljegrunning, 3–4 strykningar vått-i-vått. Tidigare behandlade underlag rengörs med Gjøco Krafttvätt. Lös färg, lasyr och träfibrer avlägsnas genom skrapning/borstning. På hyvlat trä, blanka underlag, sidokanter och falsar på ytterpanelen kan stålborstning/slipning vara nödvändig för att säkerställa vidhäftningen. För att uppnå bästa möjliga kanttäckning, avrunda skarpa kanter innan grundmålning. Endast fläckar (uppstår efter stålborstning/skrapning) appliceras med Gjøco Oljedekkbais/Oljemaling i samma kulör som täckfärg innan vidare behandling.
<b>Grundning</b>	Nytt och obehandlat bart trä ska appliceras med en strykning Gjøco Oljegrunning. För extra bra skydd kan en tunn strykning Gjøco Oljedekkbais/Oljemaling i samma kulör som önskat täckfärg appliceras på färdigt fabriksgrundat eller impregnerat trä, innan vidare behandling. Ändträ och skärytor ska vara ordentligt mättade med Gjøco Oljegrunning, 3–4 strykningar vått-i-vått.
<b>Applicering</b>	Applicera 2 strykningar på nytt ohyvlat virke och 3 strykningar på nytt hyvlat virke. Tidigare behandlat trä, applicera 1–2 strykningar efter behov, eventuellt 3 strykningar på hyvlat virke.
<b>Anmärkning</b>	Använd samma produktionsnummer på samma skikt och samma yta, för att undvika glans- och kulörskillnader. Vid behov kan olika produktionsnummer blandas före användning. Nyansskillnader kan uppstå ifall då hinken bryts på olika brytmaskiner och/eller vid olika tidpunkter. Var uppmärksam på detta om det behövs mer färg till samma projekt i efterhand.
<b>Lagring</b>	Stäng locket ordentligt när du förvarar färg för att förhindra spill och uttorkning. Färgen ska transporteras och förvaras upprätt, torrt och frostfritt.
<b>Avfallshantering</b>	Flytande färg får inte tömmas i avlopp eller i naturen utan ska lämnas till godkänd insamlingsplats för farligt avfall. Tom, ren och torr plastförpackning utan handtag, kan levereras som plastavfall.
	
<b>Övrig information</b>	Underlaget ska vara fast, rent och torrt innan färgen appliceras. Underlag som tidigare behandlats med linoljefärg/lasyr kan orsaka blåsor. Tidigare tjärbehandling kan orsaka missfärgning som är särskilt synlig på ljusa färger. Dagg på en halvtorr yta kan ge matta fläckar. Sol på en våt eller halvtorr yta kan ge skinntorkning och blåsbildning. Använd inte på kantat trä. Färg på brandskyddad beklädnad kan orsaka saltutfällning och flagning. Produkten får inte spädas ut eller tillsättas främmande oljor/produkter. Baser måste brytas. Olika batchnummer blandas före användning. Förpackningsstorlekar: 2,7 och 9 liter.
<b>Säkerhet</b>	Se separat säkerhetsdatablad. Läs informationen på förpackningen. EU: s gränsvärde för denna produkt (kat. A/d): 130 g/l (2010). Denna produkt innehåller: <40 g/l VOC.

Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkterna används ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, ifall inte annat är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor.

---

**Kontaktinformation**

**Gjøco AB**

Arons Väg 11, 284 33 Perstorp

Telefon: +46 (0)435 353 57

E-post: [info@gjoco.se](mailto:info@gjoco.se)

---

